







| CANTIERE CAMPI SPORTIVI Visita del giorno 08/10/2014 - Meteo : Soleggiato | | Continue of Frontinues Market have been been from the first fixed pointed ACCUST SETEMATION OF CHIETO The first fixed from the fixed fixed from the fixed fixed fixed from the fixed fi | |
|--|----|--|-------------------------|
| FOTO | n° | AREA DI INTERVENTO | LAVORI ESEGUITI |
| | 1 | Visuale impianto da sud-est | 01/06/2014 - 08/10/2014 |
| | 2 | Visuale impianto da est | 01/06/2014 - 08/10/2014 |













| 3 | Visuale campo a 8 | 01/06/2014 - 08/10/2014 |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| 2 4 2 | Visuale campo a 8 | 01/06/2014 - 08/10/2014 |
| 5 | Struttura spogliatoi | 01/08/2014 - 08/10/2014 |













| 6 | Interno spogliatoi | 01/08/2014 - 08/10/2014 |
|---|--------------------|-------------------------|
| 7 | Visuale spogliatoi | 01/08/2014 - 08/10/2014 |













CANTIERE CAMPI SPORTIVI Visita del giorno 24/10/2014 - Meteo : Nuvoloso **FOTO** n° AREA DI INTERVENTO **LAVORI ESEGUITI** Visuale spogliatoi 24/10/2014 1 Visuale campi sportivi 24/10/2014 2

















